




Größe Size	A [mm]	B [mm]	C [mm] ± 0,25	D [mm]	E [mm]	Bemerkungen Notes
-3*	8,70	9,25	9,12	6,10	3,00	
-3	8,80	9,50	9,37	6,10	3,00	
-4*	9,60	9,25	9,12	6,30	4,00	
-4*	10,00	10,00	9,87	7,00	4,00	High Pressure
-4	10,30	10,50	10,37	6,50	4,00	High Pressure
-5	12,00	10,00	9,87	9,00	6,00	
-6*	14,38	12,00	11,87	11,00	8,00	
-8	16,00	12,50	12,37	13,00	10,00	



Anmerkungen

1. Für Drücke, größer 100 bar wird ein Teflon Stützring benötigt.
2. Beachten Sie bei der Bemessung von "B" die Toleranzen von Maß "C".
3. Mit "*" markierte Größen bevorzugt.

Notes

1. For pressures greater than 100 bar use a PTFE ANTI-EXTRUSIONS RING.
2. Tolerance port depth "B" as clearance or interference fit with "C" as preferred.
3. Sizes marked with "*" are preferred.